

## 19A4 – POZNÁMKY K VERZI SOFTWARE

### HLAVNÍ KONTROLER INFORMAČNÍHO A ZÁBAVNÍHO SYSTÉMU (IMC) VERZE SOFTWARE – INCONTROL TOUCH PRO 19A4

---

#### PROBLÉMY OPRAVENÉ V TÉTO VERZI:

##### APPLE CARPLAY®

- Při přijetí hovoru v systému Apple CarPlay®\* již nedojde ke ztrátě zvuku hovoru na reproduktoru systému.

##### *(POUZE MODEL E-PACE)*

##### OBRAZOVKA S INFORMACEMI O JÍZDĚ

- Rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní kola se bude nyní zobrazovat správně.
- Úroveň točivého momentu se bude nyní zobrazovat správně.

\*Služby nabízené systémem Apple CarPlay® závisí na dostupnosti funkce ve vaší zemi. Další informace získáte na adrese [<https://www.apple.com/ios/carplay/>].